

REFERENZEN



Jahr	Objekt Ort	Ausgeführte Arbeiten	Bauherr / Auftraggebern Bauleitung / Gutachter
2017	Sanierung Schlammhalle ARA Kaisten	Sanierung Kittfugen, Entfernung Welleternit, Gerüstverkleidung	ARA Kaisten AG, Kaisten Böller Architekturbüro, Wölflinswil
2017	Sanierung Betriebsgebäude ARA Kaisten	Entfernung Plattenbeläge, Floorflex, Bodenbeläge, Rohrleitungen mit Asbestummantelung	ARA Kaisten AG, Kaisten Arcadis, Schlieren
2017	Abbruch EFH/Gärtnerei Oberentfelden	Entfernung Platten- und Novilonbelag, Kleber und asbesthaltiger Abrieb, Flansche abmontieren	R. Hängärtner AG, Oberentfelden Friedlipartner AG, Zürich
2018	Rückbau Büro/Hobbyräume Geroldswil	Entfernen von Plattenbelag und Kleber, nicht bituminöser Kleber entfernen	Eduard Meier AG, Wettingen Gartenmann Engineering AG, Zürich
2018	Werkstatt Flugplatz Birrfeld	Entfernen von Wand- und Plattenbelag sowie Plattenschilder. Sanierung von asbesthaltigen Kittfugen	M. Schäfer AG Architekturbüro, Lenzburg Porta AG, Neumarkt 1, 5201 Brugg
2018	Reusspark Gnadenthal Niederwil	Entfernen von ver. Plattenschilder	Verein Gnadenthal, Niederwil Hüsser + Partner Architekten AG, Muri
2018	Einfamilienhaus Wettingen	Entfernen von Abrieb und Grundputz an Wänden und Decken sowie keramische Platten	Private Bauherrschaft
2018	Lernschwimmbecken Oberengstringen	Entfernen von Mineralwollplatten mit einem Kanzerogenitäts-Index <30 im Lüftungskanal	Gemeinde Oberengstringen Hägi Riatsch Architektur, Zürich
2018	Mehrfamilienhaus Brugg	Plattenschilder in allen Küchen entfernen, bei Heizleitungen asbesthaltige Rohrisolationen entfernen	Bau- und Wohngenossenschaft, Bern Adrian Streich Architekten AG, Zürich
2018	Villa Susenbergstrasse Zürich	Wand- und Bodenbeläge entfernen	Private Bauherrschaft Felix & Co. AG, Gebenstorf
2018	Einfamilienhaus Hausen	Wand- und Bodenbeläge entfernen	Private Bauherrschaft taro architekten Würenlingen AG
2019	Umbau Schulhäuser A-D Untersiggenthal	Gebäudecheck und Schadstoffanalyse	Gemeinde Untersiggenthal Arch. Michael Umbricht, Zürich